

Sehr geehrter Tankkunden,

wegen der Vereinheitlichung des elektronischen Zahlungsverkehrs durch die Europäische Union, genannt SEPA, mussten unsere Tankautomaten umgerüstet werden. Hierbei kam es zu Problemen mit den Ihnen bekannten Karteneinzugslesern in unseren Tankautomaten. Deshalb haben wir bei den Tankautomaten in Herbsthausen, Merchingen und Marlach bereits neue Vorsteckleser eingebaut. Die Kartenleser an den Tankautomaten Schäfersheim, Niederstetten, Grünsfeld und Wittighausen werden wir bei Bedarf umbauen. Mit den neuen Kartenlesern ändert sich der Ablauf beim Freischalten der Zapfsäule mit Karte. Die Karte wird nun nicht mehr automatisch eingezogen und wieder ausgeworfen, sondern muss manuell eingesteckt und nach Anweisung im Display gleich wieder herausgezogen werden. Wird die Karte nicht rechtzeitig entnommen, erscheint die Meldung „LESEFEHLER“ im Display.

Deshalb befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen im Display!